

## 貝塚市立自然遊学館

物件所在地 大阪府

管理NO.622

施工後



施工前



タイル汚れが顕著

施工後



施工後



施工前



タイル汚れが顕著

施工前



タイル目地の劣化と汚れ



### POINT 採用された理由

カタツムリをイメージした複雑な形状の建物で、各所で漏水が発生していた。過去に他工法にて何度か補修するも漏水が止まらなかった為、防水保証ができるクリアウォールが採用された。



### 使用製品情報

- ▶ 工法：クリアウォール
- 仕様：S-2

### 物件情報

市区町村	貝塚市	施工時期	2013年3月
新築・改修	改修	施工数量	449.0㎡
下地の種類	タイル		
既存仕上や防水材の種類	磁器タイル		